Nähmaschinen-Service Jankowski GmbH
Lindenplatz 7
76185 Karlsruhe
Telefon: 0721-496699 | E-Mail: info@naehmaschinen-service.de

Motor für PFAFF OV hobbylock 785 , 787 , 788 , 799 , 4760 / Typ UUS 410

Art. Nr.: 17604
Motor UUS410 im Austausch (s. mehr Informationen)



98,00 €

Hersteller: Pfaff
Sofort lieferbar

Hauptantriebsmotor im Austausch

Der Motor UUS410 (230V) ist passend für die **PFAFF** Overlock-Modelle:

hobbylock 785

hobbylock 787

hobbylock 788

hobbylock 799

hobbylock 4760

Dieser Motor ist nur im Austausch erhältlich !

(in exchange / en échange)

Schicken Sie uns Ihren defekten Motor zu.

Nach Eingang der Zahlung und des defekten Motors erhalten Sie umgehend Ersatz.

Nähmaschinen-Service Jankowski GmbH
Lindenplatz 7
76185 Karlsruhe
Telefon: 0721-496699 | E-Mail: info@naehmaschinen-service.de

(Nr. auf dem Typenschild 902-1041-001)