Nähmaschinen-Service Jankowski GmbH
Lindenplatz 7
76185 Karlsruhe
Telefon: 0721-496699 | E-Mail: info@naehmaschinen-service.de

Schrägbandführung (H3) für PFAFF OV coverstyle 4850 / coverlock 4852 , 4862 , 4872 / creative 4874

Art. Nr.: 820 304-096
Schrägbandführung H3 (s. mehr Informationen)



19,50 €

Hersteller: Pfaff
Sofort lieferbar

Schrägbandführung H3

Die Schrägbandführung H3 wird zusammen mit dem Mehrzweckfuß M (Art. 820 302-096) verwendet,

um ein vorgefalztes Schrägband in einer Breite von 20mm,

mit dem Coverstich oder dem Doppelkettenstich als Randabschluß anzubringen..

Verarbeitung:
- Schneiden Sie einen 3,5cm oder 4cm breiten Schrägstreifen zu

und bügeln Sie diesen von einer bzw. von beiden Seiten nach links um.

Breite des gefalteten Schrägstreifens: 3cm

Sie haben auch die Möglichkeit bei einem vorgefalteten 2cm breiten Schrägstreifen die untere Seite aufzubügeln.

Nähmaschinen-Service Jankowski GmbH
Lindenplatz 7
76185 Karlsruhe
Telefon: 0721-496699 | E-Mail: info@naehmaschinen-service.de

- Setzen Sie den Mehrzweckfuß "M" ein.

- Führen Sie den gefalteten Schrägstreifen in die Führung "H3" ein

und bringen Sie die Führung am Mehrzweckfuß an.

Nähen Sie einige Stiche.

- Führen Sie den Stoff in die Öffnung der Führung ein und nähen Sie langsam weiter.

Achten Sie darauf, daß der Stoff zwichen dem Schrägstreifen geführt wird.

Vermeiden Sie kleine Rundungen.

Feineinstellung:

- Lösen Sie die Einstellschraube 1 und verstellen Sie die Führung so, daß der Schrägstreifen kantig abgesteppt wird.

- Nähen Sie eine Probenaht.

Die Schrägbandführung (H3) ist passend für die **PFAFF** Overlock-Modelle:

coverstyle 4850

coverlock 4852

coverlock 4862

coverlock 4872

coverlock creative 4874