Nähmaschinen-Service Jankowski GmbH
Lindenplatz 7
76185 Karlsruhe
Telefon: 0721-496699 | E-Mail: info@naehmaschinen-service.de

Information Nadelspitze (R)

Art. Nr.: Kann nicht bestellt werden !
Normale Rundspitze (s. mehr Informationen)

0,00 €

Sofort lieferbar



Normale Rundspitze "R"

Die normale Rundspitze ist für die meisten Nadelsysteme die Standardspitzenform und hat einen spitzkegeligen Anschliff.

Bei der Systembezeichnung wird kein „R“ erwähnt.

Sie kann immer dann verwendet werden, wenn das Nähgut nicht beschädigt und keine anderen Nähprobleme durch sie hervorgerufen werden.

Anwendungen:

- leichtes Gewebe

- beschichtete Materialien, schwere gewebte Materialien wie z.B. Zeltplanen

- kaschierte Materialien mit weichem Kunststoff bzw. dünne Pappe

- Folien

- Leder- / Textilkombinationen

Nähmaschinen-Service Jankowski GmbH
Lindenplatz 7
76185 Karlsruhe
Telefon: 0721-496699 | E-Mail: info@naehmaschinen-service.de

Obwohl in der Schuhindustrie immer von Schneidspitzen die Rede war, ist die normale Rundspitze dort inzwischen sehr beliebt, weil die verwendeten Materialien sich ebenfalls hin zu alternativen bewegt haben,bei denen diese Spitzenform bessere und schonendere Resultate erzielt.

Dies gilt sogar für Kugelspitzen, wenn Maschenware und elastische Textilien vernäht oder miteingebunden werden.