Nähmaschinen-Service Jankowski GmbH
Lindenplatz 7
76185 Karlsruhe
Telefon: 0721-496699 | E-Mail: info@naehmaschinen-service.de

Motor für PFAFF tiptronic 1029 / Typ UUS 2106

Art. Nr.: 13507
Motor UUS2106 im Austausch (s. mehr Informationen)

98,00 €



Hersteller: Pfaff
Sofort lieferbar

Hauptantriebsmotor im Austausch

Der Einbaumotor UUS 2106 ist passend für die **PFAFF** tiptronic 1029

Dieser Motor ist nur im Austausch erhältlich !

(in exchange / en échange)

Schicken Sie uns Ihren defekten Motor zu.

Nach Eingang der Zahlung und des defekten Motors erhalten Sie umgehend Ersatz.

(Nr. auf dem Typenschild 902-1002-601)

Achtung:

Senden Sie uns bitte den kompletten Motor mit Leiterplatine (siehe Bild) !!

Sollte die Baugruppe unvollständig sein, z. Bsp. Teile wurden entnommen, Verschraubung fehlt etc. und der Motor dadurch beim Transport beschädigt wird,

nehmen wir keinen Austausch vor.

Nähmaschinen-Service Jankowski GmbH
Lindenplatz 7
76185 Karlsruhe
Telefon: 0721-496699 | E-Mail: info@naehmaschinen-service.de

Die Bestellung wird dadurch automatisch storniert und der defekte Motor muss auf Ihre Kosten durch ein Versandunternehmen Ihrer Wahl bei uns abgeholt werden !