Nähmaschinen-Service Jankowski GmbH
Lindenplatz 7
76185 Karlsruhe
Telefon: 0721-496699 | E-Mail: info@naehmaschinen-service.de

Motor für PFAFF tiptronic , creative / Typ UUS 2107 , UUS 2147

Art. Nr.: 13509
Motor UUS2107 oder UUS2147 im Austausch
(s. mehr Informationen)



98,00 €

Hersteller: Pfaff
Sofort lieferbar

Hauptantriebsmotor im Austausch

Der Einbaumotor Typ UUS 2107 ist passend für die **PFAFF** tiptronic und creative-Modelle:

tiptronic 1067 , 1069 , 1071

tiptronic 1171

creative 1467 , 1469

creative 1471 , 1472 , 1473 , 1475CD

Dieser Motor ist nur im Austausch erhältlich !

(in exchange / en échange)

Schicken Sie uns Ihren defekten Motor zu.

Senden Sie den defekten Motor ohne den Einschaltknopf, diesen können Sie einfach abziehen.

Nähmaschinen-Service Jankowski GmbH
Lindenplatz 7
76185 Karlsruhe
Telefon: 0721-496699 | E-Mail: info@naehmaschinen-service.de

Nach Eingang der Zahlung und des defekten Motors erhalten Sie umgehend Ersatz.

Die Motoren wurden in zwei Farben weiß und braun entsprechend dem Design der Maschinen eingebaut. Sie erhalten zu Ihrem eingesendeten defekten Motor die entsprechende Motorfarbe geliefert.

Diesen Motor können Sie auch verwenden wenn in Ihrer Maschine der Motor Typ UUS 2147 eingebaut ist, dieser ist baugleich.

(Nr. auf dem Typenschild 902-1002-701 oder 902-1002-721 oder 902-1002-736 oder 902-1002-738)

Achtung:

Senden Sie uns bitte den kompletten Motor mit Leiterplatine (siehe Bild) !!

Sollte die Baugruppe unvollständig sein, z. Bsp. Teile wurden entnommen, Verschraubung fehlt etc. und der Motor dadurch beim Transport beschädigt wird,

nehmen wir keinen Austausch vor.

Die Bestellung wird dadurch automatisch storniert und der defekte Motor muss auf Ihre Kosten durch ein Versandunternehmen Ihrer Wahl bei uns abgeholt werden !