



Motor für PFAFF OV hobbylock 783 , 784 , 786 , 794 , 795 , 796 , 797 / Typ UUS 2103

Art. Nr.: 13505

Motor UUS2103 im Austausch (s. mehr
Informationen)

88,00 €

Hersteller: Pfaff

Sofort lieferbar



Hauptantriebsmotor im Austausch

Der Einbaumotor *Typ UUS 2103* (230V) ist passend für die **PFAFF** Overlock-Modelle:

hobbylock 794 , 795 , 796 , 797

hobbylock 783 , 784 , 786

Dieser Motor ist nur im Austausch erhältlich !

(in exchange / en échange)

Schicken Sie uns Ihren defekten Motor zu.

Senden Sie den defekten Motor ohne den Einschaltknopf, diesen können Sie einfach abziehen.

Nach Eingang der Zahlung und des defekten Motors erhalten Sie umgehend Ersatz.

(Nr. auf dem Typenschild 902-1002-020)