



Motor für PFAFF tipmatic 1006 - 1051 , 1115 , 1119 , 1151 / Typ UUS 2108

Art. Nr.: 01320

Motor UUS2108 im Austausch (s. mehr
Informationen)

88,00 €

Hersteller: Pfaff
Sofort lieferbar



Hauptantriebsmotor im Austausch

Der Einbaumotor **UUS2108** ist passend für die **PFAFF** tipmatic-Modelle:

tipmatic 1006 (0100A)

tipmatic 1010 , 1011 , 1014 , 1015 , 1018 , 1019 , 1035 , 1037 , 1045 , 1047 , 1051

tipmatic - varimatic 1115 , 1119

tipmatic 1151

Dieser Motor ist nur im Austausch erhältlich !

(in exchange / en échange)

Schicken Sie uns Ihren defekten Motor zu.

Senden Sie den defekten Motor ohne den Einschaltknopf, diesen können Sie einfach abziehen.



Nach Eingang der Zahlung und des defekten Motors erhalten Sie umgehend Ersatz.

(Nr. auf dem Typenschild 902-902-1002-831 oder 902-1002-501)