



## Motor für PFAFF tipmatic 1006 - 1051 , 1115 , 1119 , 1151 / Typ UUS 2108

Art. Nr.: 01320

Motor UUS2108 im Austausch (s. mehr  
Informationen)

**88,00 €**

**Hersteller:** Pfaff  
Sofort lieferbar



### **Hauptantriebsmotor im Austausch**

Der Einbaumotor **UUS2108** ist passend für die **PFAFF** tipmatic-Modelle:

tipmatic 1006 (0100A)

tipmatic 1010 , 1011 , 1014 , 1015 , 1018 , 1019 , 1035 , 1037 , 1045 , 1047 , 1051

tipmatic - varimatic 1115 , 1119

tipmatic 1151

**Dieser Motor ist nur im Austausch erhältlich !**

**( in exchange / en échange )**

**Schicken Sie uns Ihren defekten Motor zu.**

**Senden Sie den defekten Motor ohne den Einschaltknopf, diesen können Sie einfach abziehen.**



**Nach Eingang der Zahlung und des defekten Motors erhalten Sie umgehend Ersatz.**

( Nr. auf dem Typenschild 902-902-1002-831 oder 902-1002-501 )