



Nach Eingang der Zahlung und des defekten Motors erhalten Sie umgehend Ersatz.

Die Motoren wurden in zwei Farben weiß und braun entsprechend dem Design der Maschinen eingebaut. Sie erhalten zu Ihrem eingesendeten defekten Motor die entsprechende Motorfarbe geliefert.

Diesen Motor können Sie auch verwenden wenn in Ihrer Maschine der Motor Typ UUS 2147 eingebaut ist, dieser ist baugleich.

(Nr. auf dem Typenschild [902-1002-701](#) oder [902-1002-721](#) oder [902-1002-736](#) oder [902-1002-738](#))